# Roulement à bille simple rangée
# 510055-PFI - PW38700037CS-R1-PFI

https://www.123roulement.ca/roulement-palier/roulement-bille/simple-rangee/pw38700037cs-r1-pfi

| | |
|---|---|
| PFI Number | PW38700037CSR1 |
| Application | DODGE Atos 2001-2012, DODGE Attitude 2006-2014, DODGE I10 2012-2014, DODGE Verna 2004-2006, HYUNDAI Accent II 2000-2005, HYUNDAI Accent III 2005-2014, HYUNDAI Atos 1996-2004, HYUNDAI Atos Prime 1999-2007, HYUNDAI Coupe 1996-2002, HYUNDAI Elantra 1996-2000, HYUNDAI Getz 2002-2009, HYUNDAI I10 2008-2014, HYUNDAI I20 2008-2015, HYUNDAI Lantra II 1995-2000, HYUNDAI Tiburon 1997-2001, KIA Morning 2004-2011, KIA Picanto 2004-2011, KIA Rio II 2005-2010, KIA Rio5 2006-2010 |
| Interchange | FAG 713619510, FAG 713626290, Hyundai 51720-02000, Hyundai 51720-1C000, Hyundai 51720-29000, Hyundai 51720-29300, Hyundai 51720-29400, Kia 51720-02000, NSK 38BWD19, SKF BAHB-636193C, SKF FW178, SKF VKBA3907, SKF VKBA6931, SKF VKBA7545, SNR R184.05, SNR R189.11, Timken 510055 |
| Description | Wheel Bearing |
| Position | front wheel |
| Note | |
| Inner Diam. | 38.100 |
| Outer Diam. | 70.000 |
| Width 1 | 37.000 |
| Width 2 | |
| Weight (g) | 560 |
| Carton Quantity | 20 |
| Photo | |

123ROULEMENT

## CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

| | |
|---|---|
| Marque | PFI |
| N° Ean13 | 3616060914934 |
| Diam. intérieur | 38 mm |
| Diam. extérieur | 70 mm |
| Epaisseur | 37 mm |
| Conditionnement | 1 |

contact@123roulement.ca
+33 359 360 490
CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE